



Informazioni Generali	
Località :	Cina - Shangay
Macchinario	<b>N° 2 CORDATRICI CILINDRICHE</b>
Settore	Macchine utensili
Problematica	Alti valori vibratori
Metodologia	Bilanciamento in opera



Rilevi effettuati	
Attività svolta	rilevi vibrazioni
Attività svolta	Bilanciamento Multipiani
Risultati	blocco prima delle vel.operative
Evento evitato	mancato impiego
Conclusioni	vibrazioni < 0,5 mm/sec a 2400 giri
Raccomandazioni	non rimuovere masse di correzione



Intervento	
Attività svolta	BILANCIAMENTO MULTIPIANO
Esito	Valori sotto 0,5 mm/sec
Evento evitato	Rottura e impossibilità impiego
Conclusioni	La macchina lavora senza vibrazioni
Raccomandazioni	Non alterare le masse in gioco



Durata intervento	2 Giornate Lavorative
Perdita economica evitata	La macchina si trovava da due mesi in fermo produzione