



### Informazioni Generali

Località :	<b>SVIZZERA</b>
Macchinario	<b>TURBINA</b>
Settore	Centrali Elettriche
Problematica	Rottura Tenute
Metodologia	Rilievo Termografico




### Rilievi effettuati

Attività svolta	Rilievo termografico
Attività svolta	Analisi Termografica
Esito	Rottura dovuta ad elevata Temperatura dello scudo del condotto uscita fumi
Evento evitato	Sostituzione continua tenute
Conclusioni	Si necessita modifica nel progetto
Raccomandazioni	Nel montaggio assicurare un gap maggiore per le tenute



### Intervento

Attività svolta	<b>ANALISI TERMOGRAFICA</b>
Risultato	Temperatura elevata rilevata sugli scudi
Evento evitato	Rottura tenute
Conclusioni	Si necessita intervento del costruttore
Raccomandazioni	Engineering scudi



Durata intervento	1 giornata lavorativa
Danno evitato	Sostituzione tenute / pericolo per lavoratori

